



## SCIOS Scope 10 inspectie: Hoe zorgt u dat uw elektrisch materieel voldoet aan brandrisico conform NTA 8220?

In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen. Dit kan immers een bedreiging vormen voor uw bedrijfscontinuïteit. Een van de risico's is elektrisch materieel. Hoe krijgt u inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen en kunt u voldoen aan de verplichtingen op dit vlak?

### Wie zijn wij?

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van duurzaamheid, (brand) veiligheid en technisch advies. Vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht en onze vestigingen in Rotterdam en Eindhoven werken onze specialistische medewerkers iedere dag aan diverse projecten. Hierbij staat het borgen van veiligheid en het leveren van afgesproken kwaliteit voorop.



### Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten:  
Arjan van de Kamp  
inspecties@dvtadvies.nl  
030 233 86 90

info@dvtadvies.nl  
www.dvtadvies.nl  
dvtadvies  
@DVTadvies  
030 223 86 90

### Wat is een SCIOS Scope 10 brandrisico-inspectie conform de NTA 8220?

DVTadvies biedt de SCIOS Scope 10 brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel, gebaseerd op de NTA 8220, waarvoor de verzekeringsbranche in het algemeen kiest.

Tijdens de keuring kijken wij niet alleen naar de vaste elektrische installaties. Wij controleren ook de elektrische veiligheid van risicovolle *apparaten en machines*. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risicoverhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen.

### Wie kan deze inspectie uitvoeren?

Als SCIOS-gecertificeerd bedrijf is DVTadvies bevoegd om de inspectie te registreren in het SCIOS-portaal met adres en installatie-eigenschappen. Vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en SCIOS-gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot dit portaal. Ook installatieverantwoordelijken kunnen toegang vragen voor hun eigen adres(sen).

In het portaal wordt de inspectie geregistreerd:

- met constatering bij afkeuringspunten;
- zonder constatering bij goedkeuring van de installatie.

Volgens de Arbowet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Met een NEN 3140 keuring voldoet u aan de eisen van de Arbowet. Dan voeren wij ook diverse metingen uit om aan-raakspanningen uit te sluiten. Wij kunnen beide inspecties voor u verzorgen.

### Top 3 geconstateerd fouten bij een SCIOS scope 10 inspectie

- Niet juist werkende en/of defecte aardlek-beveiligingen.
- Verkeerd toegepast materiaal rondom laag-spanningsinstallatie(s).
- Ontbreken van tekeningen en/of aansluit-schema's.

### Wat kan DVTadvies voor u betekenen?

DVTadvies heeft de SCIOS Scope 10 praktijkaudit en systeaudit goed doorstaan en mag daarmee deze inspectie uitvoeren. Wij werken alleen met vakbekwame inspecteurs, die allemaal zijn gecertificeerd op basis van een persoonscertificering SCIOS Scope 10.



### Offerte aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een SCIOS Scope 10 inspectie voor uw installatie? Dan kunt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen.